

M 2. Merjenje sil in snovnih lastnosti

Osnove merjenj, 2009/10

1. Merjenje sil z računalnikom

- a) Umeri senzor za silo z utežmi z znano maso. Meritve vnesi v graf $F = F(U)$ in preveri, če je odvisnost linearna. Skozi točke potegni premico in določi koeficiente k in F_0 enačbi $F(U) = kU + F_0$. Izmeri še razliko napetosti ΔU , ki jo kaže neobremenjen senzor v vodoravnem in navpičnem položaju.
 - b) Pri vsaj desetih različnih naklonskih kotih klanca izmeri dinamično komponento teže. Izmerke vnesi v graf $F(\sin \varphi)$ in preveri veljavnost enačbe $F_d = m_v g \sin \varphi$.
 - c) Izmeri koeficient lepenja med klado in klancem z merjenjem največjega naklonskega kota, pri katerem klada še ne zdrsne. Pri večjih kotih (vsaj petih) meri še silo vrvice in iz zveze (6) v navodilih določi koeficient lepenja. Izračunaj povprečno vrednost izmerkov in napako.
2. Ravnovesje treh sil : Preveri veljavnost enačbe za ravnovesje treh sil, ki prijemljejo v isti točki. Napravi več primerov (vsaj tri), tako da spreminjaš velikosti sil.
 3. Ravnovesje navorov : Preveri veljavnost enačbe za ravnovesje navorov, če na sistem deluje dvojica sil, od katerih ena deluje navzdol, druga pa poševno glede na vertikalo. Naredi vsaj tri primere. S pomočjo dveh vodnih tehnic, pritrjenih na plošči, kontroliraj, če je ročica v vodoravnem položaju.
 4. Hookov zakon – merilna urica: Grafično preveri veljavnost Hookovega zakona z merjenjem raztezka jeklene žice za različne obtežitve. Iz naklona premice skozi točke v grafu izmeri elastični modul jekla. Meritev napravi pri obremenjevanju in razbremenjevanju.
 5. Površinska napetost: Izmeri površinsko napetost vode z merjenjem sile, s katero kovinska zanka pretrga gladino vode. Izmeri tudi premer zanke.
 6. Merjenje gostot:
 - a) Določi gostoto stekla (steklene kroglice) s piknometrsko napravo.
 - b) Določi gostoto kapljevine (alkohol) s piknometrsko napravo.
 - c) Določi gostote trdnine z merjenjem vzgona.
 7. Merjenje gostote zraka: Določi gostoto zraka v sobi pri sobni temperaturi. Meritev ponovi vsaj petkrat.
 8. Viskoznost – padanje kroglic: Izmeri viskoznost glicerina z merjenjem hitrosti padanja kroglice. Gostota glicerina je $1,26(1 \pm 0,02)$ g/cm³. Meri z desetimi kroglicami; določi povprečno maso in radij ene kroglice, iz izmerjenih časov padanja kroglic v glicerinu pa še povprečno hitrost kroglice. Viskoznost in njen napak izračunaj iz povprečnih vrednosti in napak za radij, maso (gostoto) in hitrost.